



Viste prospettiche del fabbricato: l'unità oggetto di esecuzione è indicata dalla freccia





Prospetto principale e prospetto laterale
Indicato con la freccia l'ingresso al box





Cancello di accesso



Chiusura a vetri della veranda sul lato sud (non autorizzata)



Cortile interno



Accesso al box



Interno della zona giorno



Interno cameretta



Interno del bagno

Interno della veranda: il vano è stato ricavato chiudendo con l'infisso a vetri





Interno della Camera da letto



Interno del box: la foto è stata scattata attraverso le grate esterne