

Foto n° 1 - LOTTO UNICO: Particolare prospetto immobile pignorato, visto da via S. Antonio Abate – Serracapriola (FG).




Foto n° 2 - LOTTO UNICO: Particolare prospetto immobile pignorato, visto da via Ventura – Serracapriola (FG).



MINISTERO DELLA
PROTEZIONE CIVILE
DI LAVORO

Foto n° 3 - LOTTO UNICO: Particolare prospetto immobile pignorato, visto da via Cavallotti – Serracapriola (FG).



MINISTERO DELLA
PROTEZIONE CIVILE
DI LAVORO

Foto n° 4 - LOTTO UNICO: Particolare ingresso dell'immobile pignorato, civico n. 8 via S. Antonio Abate – Serracapriola (FG).



Foto n° 5 - LOTTO UNICO: Particolare ingresso immobile pignorato, civico n. 10 da via S. Antonio Abate – Serracapriola (FG).



Foto n° 6 - LOTTO UNICO: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato, civico n. 10 via S. Antonio Abate – Serracapriola (FG).



Foto n° 7 - LOTTO UNICO: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato, civico n. 10 via S. Antonio Abate – Serracapriola (FG).



Foto n° 8 - LOTTO UNICO: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato, civico n. 10 via S. Antonio Abate – Serracapriola (FG).



Foto n° 9 - LOTTO UNICO: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato, civico n. 10 via S. Antonio Abate – Serracapriola (FG).



Foto n° 10 - LOTTO UNICO: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato, botola ingresso cantinola civico n. 10 via S. Antonio Abate – Serracapriola (FG).



Foto n° 11 - LOTTO UNICO: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato, cantinola a piano interrato – Serracapriola (FG).



Foto n° 12 - LOTTO UNICO: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato, cantinola a piano interrato – Serracapriola (FG).



Foto n° 13 - LOTTO UNICO: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato, cantinola a piano interrato – Serracapriola (FG).



Foto n° 14 - LOTTO UNICO: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato, cantinola a piano interrato – Serracapriola (FG).



Foto n° 15 - LOTTO UNICO: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato, civico n. 8 P.T., via S. Antonio Abate – Serracapriola (FG).




Foto n° 16 - LOTTO UNICO: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato, civico n. 8 P.T., via S. Antonio Abate – Serracapriola (FG).



Foto n° 17 - LOTTO UNICO: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato, civico n. 8 P.T., via S. Antonio Abate – Serracapriola (FG).



Foto n° 18 - LOTTO UNICO: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato, civico n. 8 P.1°, via S. Antonio Abate – Serracapriola (FG).



MR
VINCENZO DI FOGGIA

Foto n° 19 - LOTTO UNICO: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato, civico n. 8 P.1°., via S. Antonio Abate – Serracapriola (FG).



MR
VINCENZO DI FOGGIA

Foto n° 20 - LOTTO UNICO: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato, civico n. 8 P.1°., via S. Antonio Abate – Serracapriola (FG).



PROVINCIA DI FOGGIA
S. L. S. 10/02/2012

Foto n° 21 - LOTTO UNICO: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato, civico n. 8 P.1°., via S. Antonio Abate – Serracapriola (FG).



PROVINCIA DI FOGGIA
S. L. S. 10/02/2012

Foto n° 22 - LOTTO UNICO: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato, civico n. 8 P.1°., via S. Antonio Abate – Serracapriola (FG).



Foto n° 23 - LOTTO UNICO: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato, civico n. 8 P.copertura, via S. Antonio Abate – Serracapiola (FG).



Foto n° 24 - LOTTO UNICO: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato, civico n. 8 P.Copertura, via S. Antonio Abate – Serracapiola (FG).