



FOTO 1: Comune di Poggio Imperiale, via Foggia



FOTO 2: Accesso all'immobile esecutato da via Foggia, 26



FOTO 5: Soggiorno dell'appartamento: dettagli delle lavorazioni in gesso sul soffitto e sulle cornici.



FOTO 6 : Soggiorno dell'appartamento.



FOTO 9 : Interno dell'appartamento: camera.



FOTO 10: Interno dell'appartamento: camera.



FOTO 11: Interno dell'appartamento: servizio igienico.



FOTO 12: Interno dell'appartamento: servizio igienico.



FOTO 13: Interno dell'appartamento: cucina.



FOTO 14: Interno dell'appartamento: cucina.



FOTO 3: Interno dell'appartamento: corridoio distributivo



FOTO 4 : Soggiorno dell'abitazione



FOTO 7: Interno dell'appartamento: camera.



FOTO 8 : Interno dell'appartamento: camera.