

## **ALLEGATO N. 7**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA OPIFICIO**

FOTO N. 1

Prospetto principale dell'edificio lungo via Fraccacreta.



FOTO N. 2  
Prospetto Ovest



FOTO N. 3  
Interni: vista del locale verniciatura



FOTO N. 4

Interni: vista del locale verniciatura e dell'accesso al box, inoltre si individua la botola di accesso all'interrato



FOTO N. 5

Interni: vista del bagno a piano terra



FOTO N. 6  
Interni: locale falegnameria



FOTO N. 7  
Interni: locale falegnameria



FOTO N. 8  
Interni: locale falegnameria



FOTO N. 9  
Interni: scala di accesso al piano ammezzato



FOTO N. 10  
Interni: locale al piano ammezzato




FOTO N. 11  
Interni: locale al piano ammezzato





FOTO N. 12  
Interni: vista dell'antibagno



FOTO N. 13  
Interni: vista del bagno



# **ALLEGATO N. 8**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA BOX

FOTO N. 1

Prospetto di accesso al box lungo via Fraccacreta.



FOTO N. 2

Interni



FOTO N. 3

Interni

