



*Foto n° 1 - LOTTO N. 1: Particolare prospetto dello stabile di appartenenza degli immobili pignorati – Rodi Garganico (FG).*



*Foto n° 2 - LOTTO N. 1: Particolare rifiniture della scala condominiale dello stabile di appartenenza degli immobili pignorati – Rodi Garganico (FG).*



Foto n° 3 - LOTTO N. 1: Particolare rifiniture interne appartamento P.2° - Rodi Garganico (FG).



Foto n° 4 - LOTTO N. 1: Particolare rifiniture interne appartamento P.2° - Rodi Garganico (FG).



*Foto n° 5 - LOTTO N. 1: Particolare rifiniture interne appartamento P.2° - Rodi Garganico (FG).*



*Foto n° 6 - LOTTO N. 1: Particolare rifiniture interne appartamento P.2° - Rodi Garganico (FG).*



*Foto n° 7* - LOTTO N. 1: Particolare rifiniture interne appartamento P.2° - Rodi Garganico (FG).



*Foto n° 8*- LOTTO N. 1: Particolare rifiniture interne appartamento P.2° - Rodi Garganico (FG).




Foto n° 9 - LOTTO N. 1: Particolare rifiniture interne appartamento P.2° - Rodi Garganico (FG).



Foto n° 10 - LOTTO N. 1: Particolare rifiniture balcone appartamento P.2° - Rodi Garg.co (FG).



Foto n° 11 - LOTTO N. 1 Particolare ingresso al box P.T. – Rodi Garganico



Foto n° 12 - LOTTO N. 1 Particolare rifiniture interne al box P.T. – Rodi Garganico



Foto n° 13 - LOTTO N. 1: Particolare rifiniture interne al box P.T. – Rodi Garganico



Foto n° 14 - LOTTO N. 1: Particolare rifiniture interne al box P.T. – Rodi Garganico



Foto n° 15 - LOTTO N. 1: Particolare rifiniture interne al box P.T. – Rodi Garganico




Foto n° 16 - LOTTO N. 1: Particolare rifiniture interne al box P.T. – Rodi Garganico



Foto n° 17 - LOTTO N. 2 Particolare prospetto esterno al locale P.T. – Rodi Garganico



Foto n° 18 - LOTTO N. 2 Particolare prospetto esterno al locale P.T. – Rodi Garganico



Foto n° 19 - LOTTO N. 2: Particolare rifiniture interne al locale P.T. – Rodi Garganico



Foto n° 20 - LOTTO N. 2: Particolare rifiniture interne al locale P.T. – Rodi Garganico



Foto n° 21 - LOTTO N. 2: Particolare rifiniture interne al locale P.T. – Rodi Garganico



Foto n° 22 - LOTTO N. 2: Particolare rifiniture interne al locale P.T. – Rodi Garganico



Foto n° 23 - LOTTO N. 2: Particolare rifiniture interne al locale P.T. – Rodi Garganico



Foto n° 24 - LOTTO N. 2: Particolare rifiniture interne al locale P.T. – Rodi Garganico