



Foto n° 1 - LOTTO n. 5: Particolare prospetti del fabbricato di ubicazione dell'immobile pignorato (appartamento P.T. + P.1° + cantina) dalla strada pubblica – Apricena (FG).



Foto n° 2 - LOTTO n. 5: Particolare ingresso dell'immobile pignorato dalla strada pubblica – Apricena (FG).





Foto n° 3 - LOTTO n. 5: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato (androne P.T.) – Apricena (FG).



Foto n° 4 - LOTTO n. 5: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato (androne P.T.) – Apricena (FG).



*Foto n° 5 - LOTTO n. 5: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato (androne P.T.) – Apricena (FG).*



*Foto n° 6 - LOTTO n. 5: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato (P.1°) – Apricena (FG).*



Foto n° 7 - LOTTO n. 5: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato (P.1°) – Apricena (FG).



Foto n° 8 - LOTTO n. 5: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato (P.1°) – Apricena (FG).



PROVINCIA DI FOGGIA  
INGEGNERI DELLA  
TA  
1921  
MB

Foto n° 9 - LOTTO n. 5: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato (androne 1°) – Apricena (FG).



PROVINCIA DI FOGGIA  
INGEGNERI DELLA  
TA  
1921  
MB

Foto n° 10 - LOTTO n. 5: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato (P.1°) – Apricena (FG).



*Foto n° 11 - LOTTO n. 5: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato (scala accesso cantina) – Apricena (FG).*



*Foto n° 12 - LOTTO n. 5: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato (Cantina) – Apricena (FG).*



Foto n° 13 - LOTTO n. 5: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato (Cantina) – Apricena (FG).




Foto n° 14 - LOTTO n. 5: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato (Cantina) – Apricena (FG).



Foto n° 15 - LOTTO n. 5: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato (Cantina) – Apricena (FG).



Foto n° 16 - LOTTO n. 5: Particolare rifiniture interne dell'immobile pignorato (Cantina) – Apricena (FG).