RELAZIONE FOTOGRAFICA

Appartamento via Carpentieri n.60 – Lucera (FG)

Figura 1: Abitazione in Lucera, censita all'UTE al F. 29 P.lla 725 Sub 6-17 – via Carpentieri n. 60 – P.1° e P.2°



Figura 2: Ingresso abitazione in Lucera via Carpentieri n. 60 – P.1° e P.2°

Figura 3: Ingresso abitazione in Lucera via Carpentieri n. 60 – P.1° e P.2°

Figura 4: scala di accesso abitazione in Lucera via Carpentieri n. 60 – P.1° e P.2°.

Figura 5: particolare gradino Ingresso abitazione in Lucera via Carpentieri n. 60 – P.1° e P.2°

Figura 6: Piano Primo – ingresso Via Carpentieri n.60 – Lucera (FG).



Figura 7: Piano Primo – app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG)

Figura 8: Piano Primo – app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG)



Figura 9: particolare infisso piano Primo – app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG)

Figura 10: particolare infisso piano Primo – app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG).

Figura 11: particolare infisso piano Primo – app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG)

Figura 12: impianto di condizionamento piano Primo – app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG)

Figura 13: Piano Primo – app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG).

Figura 14: particolare infisso piano Primo – app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG)

Figura 15: Camera piano Primo – app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG).

Figura 16: camera Piano Primo app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG)



Figura 17: pavimento Wc Piano Primo app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG)

Figura 18: WC Piano Primo app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG)



Figura 19: particolare rivestimenti Wc Piano Primo app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG)

Figura 20: rivestimenti Wc Piano Primo app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG)

Figura 21: Cucina Piano Primo app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG)



Figura 22: Cucina Piano Primo app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG)

Figura 23: Cucina Piano Primo app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG)

Figura 24: scala di collegamento Piano Primo – Secondo, app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG).

Figura 25: scala di collegamento Piano Primo – Secondo, app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG).

Figura 26: porta di accesso al Secondo piano dell'app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG).

Figura 27: sottotetto - Via Gala n.73 – Pietra Montecorvino (FG).



Figura 28: porta di accesso alla camera letto, piano Secondo, app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG).



Figura 29: camera letto, piano Secondo, app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG).

Figura 30: camera letto, piano Secondo, app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG).

Figura 31: wc, piano Secondo, app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG).



Figura 32: wc, piano Secondo, app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG).



Figura 33: wc, piano Secondo, app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG).

Figura 34: wc, piano Secondo, app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG).

Figura 35: porta di accesso la terrazzino, piano Secondo, app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG).



Figura 36: porta di accesso la terrazzino, piano Secondo, app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG).

Figura 37: Terrazzino, piano Secondo, app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG).

Figura 38: Terrazzino, piano Secondo, app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG)

Figura 39 : Terrazzino, piano Secondo, app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG)

Figura 40: Terrazzino, piano Secondo, app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG)

Figura 41: Terrazzino, piano Secondo, app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG)

Figura 42: Terrazzino, piano Secondo, app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG)

Figura 43: balconi alla romana piano Secondo, app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG)

Figura 44: balconi alla romana piano Primo e Secondo, app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG)

Figura 45: balconi alla romana piano Secondo, app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG)

Figura 46: balconi alla romana piano Primo e Secondo, app. via Carpentieri n.60 – Lucera (FG)